Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 38296

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 14607 ALEX W. LESKE

OT Padre: 00038296
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 13/03/2016
OT fecha/hora impresion: 11/05/2016 13:18:24

Detalles del Equipo

Equipo:	VC015 BW219DH-4 Bomag	Descripcion:	Vibratory Compactor
Serie:	101582771323	Frente de Trabajo:	
Horometro:	8,972.20	Fecha/Hr. Requerida:	12/05/2016 00
Tipo de OT:	PM prcposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: BW219 -MAINTENANCE-1000HRS-PM3
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller: TMF
Capataz: ALEX W. LESKE

Backlog:

Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: mantenimiento Preventivo PM3
Se remplazaron los aceites
Se toma ron las de los aceites y coolant.
Se remplazoron los filtros de aceites y aire del motor.
Se remplazo la correa del motor.

Observaciones:

HOROMETRO : 8985.9

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR
FIRMA	Alcides Mendez Cecilio Gonzalez	[signature]
NOMBRE		

Chanka Julio
13/5/2016

[signature] 13/5/14